43 1252 Утверждено МЕКР.402141.001 РЭ-ЛУ



ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ВОДНОГО ПОТОКА ИСО-1

Руководство по эксплуатации МЕКР.402141.001 РЭ

# Содержание

1	Описание и работа	5
2	Основные параметры и технические характеристики	6
3	Комплектность	7
4	Маркировка	7
5	Описание и работа изделия	7
6	Замечания по эксплуатации	12
7	Техническое обслуживание	12
8	Ремонт	12
9	Гарантии изготовителя (поставщика)	13
10	Сведения об утверждении типа средств измерений	13
11	Свидетельство об упаковывании	14
12	Свидетельство о приемке	14
13	Свидетельство о первичной поверке	14
14	Транспортирование и хранение	14
15	Утилизация	15

Настоящий документ, объединяющий руководство по эксплуатации и формуляр (далее – РЭ), предназначен для изучения и эксплуатации измерителя скорости водного потока ИСО-1 МЕКР.402141.001 (далее – преобразователь) и содержит технические характеристики, описание работы, а также сведения, необходимые для его правильной эксплуатации при использовании по назначению, хранении и транспортировании.

Эксплуатацию и обслуживание преобразователя следует осуществлять лицам, изучившим настоящее руководство.

Для исключения механических повреждений измерителя и нарушения целостности гальванических и лакокрасочных покрытий должны соблюдаться правила его хранения и транспортирования.

В настоящем руководстве по эксплуатации использованы следующие сокращения:

РЭ – руководство по эксплуатации;

ИФП –индивидуальная функция преобразования;

МК – микроконтроллер;

КД – конструкторская документация.

- В настоящем руководстве по эксплуатации использованы ссылки на следующие стандарты:
- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
- ГОСТ 9181-74 Приборы электроизмерительные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение;
- ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;
  - ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками;
  - ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка

### Описание и работа

#### 1.1 Назначение

- 1.1.1 Преобразователь предназначен для измерения скорости водного потока совместно с вертушками гидрометрическими различных типов, применяемыми в качестве первичного преобразователя (далее вертушки). Основные требования к вертушкам изложены в пп.1.1.2, 1.1.3 настоящего РЭ.
- 1.1.2 Преобразователь предназначен для работы с вертушками любых типов, преобразующими частоту вращения лопастного винта вертушки в частоту следования электрических импульсов и имеющими, в качестве промежуточного преобразователя механическое коммутационное устройство.
- 1.1.3 Преобразователь предназначен для работы с вертушками, у которых соотношение между количеством выходных сигналов (электрических импульсов) на выходе вертушки и количеством полных оборотов лопастного винта вертушки составляет 1:1, то есть один электрический импульс через один полный оборот лопастного винта (далее немасштабные вертушки) или 1:20, то есть один электрический импульс через 20 полных оборотов лопастного винта (далее масштабные вертушки).
  - 1.1.4 Функции, выполняемые преобразователем при работе с вертушкой:
- подсчет количества сигналов немасштабной вертушки, поступивших на вход преобразователя;
- подсчет количества сигналов масштабной вертушки, поступивших на вход преобразователя;
- измерение частоты вращения лопастного винта вертушки, усредненной за время измерения;
  - вычисление средней скорости водного потока за время измерения;
  - индикация времени измерения;
  - отображение результатов измерения на индикаторе;
- выдача визуальных сигналов для оповещения оператора о вращении лопастного винта вертушки, индикация включения измерителя и признака разряда батарей;
- сохранение последнего измеренного значения частоты вращения и скорости водного потока в энергонезависимую память прибора после выключения питания.
  - 1.2 Условия эксплуатации:
  - открытые пространства и помещения без агрессивных паров, токопроводящей пыли;
  - температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40°C;
  - относительная влажность окружающего воздуха при 20°C не более 80 %;
- электрическое питание осуществляется от трех гальванических элементов типа AA с номинальным напряжением 1,5 В. Диапазон напряжений электрического питания от 2,8 до 5 В.
  - 1.3 Область применения: гидрология.
  - 1.4 Средний срок службы изделия 10 лет.
  - 1.5 Пример записи измерителя в документации и при заказе:
  - «Измеритель скорости водного потока ИСО-1 МЕКР.402141.001».

#### Основные параметры и технические характеристики

 $110 \times 70 \times 55$ 2.1 Габаритные размеры преобразователя, мм, не более

2.2 Масса, кг, не более 0,5.

2.3 Диапазон измерения количества входных импульсов, имп.:

от 1 до 3000; для входа«1:1»

от 1 до 150. – для входа «1:20»

от 60 до 300 2.4 Диапазон времени измерения, с

2.5 Выбор времени измерений

автоматический

Критерием выбора времени измерения, в диапазоне, указанном в п.2.4, является поступление на вход преобразователя определенного количества входных импульсов:

- на вход «1:1», не менее 15:

- на вход «1:20», не менее 3

- 2.6 Диапазон измерения частоты электрических импульсов на выходе вертушки, Гц:
- для немасштабных вертушек от 0,05 до 50,0;
- от 0,01 до 5,00. для масштабных
- от 0,01 до 5,00. 2.7 Диапазон вычисления скорости водного потока, м/с
- 2.8 Ток потребления от источника электрического питания, мА, не более 100.
- 2.9 Преобразователь обеспечивает вычисление скорости потока по ИФП вертушки вида:

$$V = m_2 + m_3 * f$$
, если  $f < m_1$  (2.1)  
 $V = m_4 + m_5 * f$ , если  $f \ge m_1$  (2.2)  
где  $V$  – скорость водного потока;

f - частота сигналов на выходе вертушки;

 $m_2 ... m_5$  - коэффициенты полинома ИФП;

 $m_1$  – коэффициент точки перегиба полинома ИФП

Коэффициенты  $m_1...m_5$  вводятся пользователем (см. п. 5.5.2)

2.10 Цена единицы младшего разряда индикатора равна при индикации:

- количества сигналов вертушки 1;
- частоты вращения лопастного винта вертушки:
  - \* при частоте выше или равной  $10 c^{-1}$ 0,01;
  - \* при частоте меньше 10 с<sup>-1</sup> 0.001:
  - 0,001; - скорости водного потока, м/с
  - 0.1 - интервала времени измерения, с
- 2.11 Время установления рабочего режима не более 10 с.
- 2.12 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения частоты сигналов на выходе вертушки определяются по формуле:

$$\delta_f = \pm \left[ 0, 4 + 0, 01 * \left( \frac{f_b}{f} - 1 \right) \right], \%$$
(2.3)

где f – измеряемая частота сигналов на выходе вертушки,  $c^{-1}$ ;

- $-f_b$  верхняя частота диапазонов измерения: для входа «1:1» равна 50 Гц;
- для входа «1:20»равна 5 Гц.
- 2.13 Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления средней скорости водного потока определяются по формуле:

$$\delta_{mv} = \pm \left[ 0.05 + 0.01 * \left( \frac{5}{V} - 1 \right) \right], \%, \qquad (2.4)$$

6

где V – скорость водного потока, м/с.

2.14 Пределы допускаемой относительной погрешности преобразователя определяется по формуле:

$$\delta_{v} = \pm \sqrt{\delta_{mv}^2 + \delta_{f}^2} \,, \tag{2.5}$$

где $\delta_f$ ,  $\delta_{mv}$ - погрешности, определяемые по пп.2.12,2.13.

- 2.15 Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254-96 соответствует ІР 40
- 2.16 Показатели надежности
- 2.16.1 Средняя наработка на отказ измерителя в нормальных условиях применения должна быть не менее 25000 часов. Данное требование не распространяется на элементы питания.
  - 2.16.2 Средний срок службы измерителя 10 лет.
- 2.17 Тип индикатора –полупроводниковый, цифровой. Высота индицируемых цифр индикатора 10 мм
  - 2.18 Количество цифровых разрядов отсчета измеряемой величины равно четырем.

#### Комплектность

3.1 Комплект поставки измерителя соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание	
MEKP.402141.001	Измеритель скорости водного потока ИСО-1	1 шт.		
MEKP.402141.001PЭ	Измеритель скорости водного потока ИСО-1. Руководство по эксплуатации	1 экз.		
МЕКР.402141.001ДБ	Измеритель скорости водного потока 1 экз. 1 окз.			


Примечание - Гальванические элементы поставляются по отдельному заказу.

## Маркировка


- 4.1 Маркировка измерителя соответствует КД предприятия-изготовителя и ГОСТ 26828-86.На корпусе преобразователя должно быть нанесено:
  - наименование предприятия изготовителя;
  - заводской номер;
  - дата изготовления;
  - наименование изделия.

#### Описание и работа изделия

- 5.1 Устройство
- 5.1.1 Прибор выполнен в корпусе для переносного исполнения. На лицевой панели измерителя расположены органы индикации и управления. Внешний вид измерителя, расположение органов управления и основных элементов приведены на рисунке 5.1



- 1 клемма для подключения сигнального провода масштабных вертушек;
- 2 клемма для подключения сигнального провода немасштабных вертушек;
- 3 клемма для подключения провода с корпуса вертушки;
- 4 кнопка СТАРТ для запуска процесса измерения;
- 5 светодиод КОЛ.СИГН сигнализирует о выводе на индикатор 12 количества входных импульсов;
- 6 светодиод ОБ/С сигнализирует о выводе на индикатор 12 частоты вращения лопастного винта вертушки;
  - 7 светодиод М/С сигнализирует о выводе на индикатор 12 скорости водного потока;
- 8 кнопка РЕЖИМ для выбора вида индицируемой по индикатору 12 величины (количества сигналов, поступивших с гидрометрической вертушки, частоты вращения лопастного винта вертушки, среднюю скорость потока за время измерений);
- 9 светодиод ПИТ сигнализирует о включении питания (зеленый цвет нормальная работа, красный цвет разряженные батареи);
  - 10 кнопка ВКЛ для включения/выключения преобразователя;
  - 11 индикатор для отображения времени измерения;
- 12 индикатор для отображения одной из величин (количества поступивших сигналов вертушки, частоты вращения лопастного винта вертушки или скорости вращения);
  - 13 светодиод «1:20» сигнализирует о поступлении сигналов вертушки к входу «1:20»;
  - 14 светодиод «1:1» сигнализирует о поступлении сигналов вертушки к входу «1:1» Рисунок 5.1
- 5.1.2 На задней панели преобразователя расположена съемная крышка. Вид задней панели прибора со снятой крышкой приведен на рисунке 5.2.



- 1 батарейный отсек;
- 2 кнопка ТАБ для перебора контрольных точек частот при проведении проверки вычисления скорости (см. методику поверки МЕКР 402.141.001 ДБ);
- 3 кнопка ПРОГ для перехода в режим ввода, а также подтверждения ввода коэффициентов ИФП вертушки, используемой при вычислении скорости водного потока Рисунок 5.2
  - 5.1.3 В состав преобразователя входит одна плата с электронными элементами.
  - 5.2 Использование по назначению
  - 5.2.1 Размещение, монтаж и подключение
- 5.2.2 Преобразователь малогабаритный переносного типа. Габаритные размеры преобразователя приведены на рисунке 5.3




Рисунок 5.3 – Габаритный чертеж преобразователя.

5.2.3 Режимы работы преобразователя (характеристики и выполняемые функции) определяются набором параметров, устанавливаемых оператором.

В работе преобразователя выделены три режима:

- измерения;

- ввода коэффициентов ИФП вертушки;
- проверки функциональных характеристик.

Подробное описание и порядок работы с измерителем приведено ниже.

- 5.3 Подготовка к работе
- 5.3.1 При подготовке преобразователя к работе необходимо:
- извлечь преобразователь из футляра;
- снять заднюю крышку преобразователя, закрывающую отсек для батарей питания;
- установить в соответствии с маркировкой в отсек батареи питания;
- установить заднюю крышку на место;
- подключить к преобразователю сигнальный и корпусной провода вертушки;
- включить преобразователь нажатием кнопки ВКЛ. Свечение светодиода ПИТ говорит о том, что преобразователь включился.

**Примечание** - Зеленый цвет светодиода ПИТ говорит о нормальном состоянии гальванических элементов: красный цвет — о том, что гальванические элементы разряжены и подлежат замене.

- 5.3.2 Подготовить к работе гидрометрическую вертушку согласно руководству по эксплуатации на конкретную вертушку.
  - 5.4 Эксплуатационные ограничения
- 5.4.1 Запрещается проводить работы, связанные с заменой батарей питания, при включенном преобразователе.
  - 5.4.2 Запрещается проводить измерения при разряженных батареях.
- 5.4.3 Все подключения и измерения преобразователя проводить согласно руководству по эксплуатации.
- 5.4.4 Запрещается при эксплуатации преобразователя удерживать кнопку ПРОГ более 3 с. В случае, если данная кнопка будет нажата, необходимо будет ввести коэффициенты ИФП согласно п.5.5.2. В противном случае коэффициенты ИФП, используемые при расчете скорости водного потока, будут неверны.
  - 5.5 Порядок работы
  - 5.5.1 Работа преобразователя в режиме измерения
- 5.5.1.1 Работа преобразователя основана на формировании выходных сигналов вертушки в электрические импульсы, счет их количества, вычисления значения частоты вращения лопастного винта и скорости водного потока по ИФП вертушки, усредненных за время измерения.
- 5.5.1.2 Измерение начинается после нажатия на кнопку СТАРТ. После этого начнется отсчет времени на индикаторе 11 (рисунок 5.1), и преобразователь начнет подсчет поступающих импульсов.
- 5.5.1.3 Время измерения составляет не менее 60 и не более 300 с. Измерение автоматически заканчивается, в указанном интервале времени при наступлении хотя бы одного из следующих условий:
  - на вход «1:1» преобразователя поступило не менее 15 входных импульсов;
  - на вход «1:20» преобразователя поступило не менее трех входных импульсов;
  - с момента начала измерения прошло 300 с.
- 5.5.1.4 Порядок работы с преобразователем при проведении измерений скорости водного потока следующий:
- установить вертушку на средство погружения ее в воду: гидрометрическую штангу, гидрометрический груз, подвешенный на стальном тросе, иное средство;

- подключить сигнальные провода вертушки К соответствующим клеммам преобразователя, строго соблюдая полярность подключения (если вертушка работает на тросе с токопроводящей жилой, то клеммы преобразователя соединить с токосъемными клеммами лебедки).

Примечание - При подключении преобразователя следить за тем, чтобы проводник, связанный с корпусом вертушки и лебедки, был соединен с общей клеммой преобразователя;

- поместить преобразователь в удобном месте на средстве переправы (в лодке, катере, на мостике, в люльке);
  - погрузить вертушку в воду;
- наблюдать по миганию соответствующего светодиода «1:1» или «1:20» поступление сигнала от вертушки, означающего, что лопастной винт вертушки вращается;
  - нажать кратковременно на кнопку СТАРТ;
  - контролировать процесс измерения по индикаторам;
- дождаться окончания процесса измерения, о чем будет свидетельствовать остановка времени измерения на индикаторе -11 (рисунок 5.1);
  - снять показания времени измерения по индикатору— 11 (рисунок 5.1);
- нажимая последовательно кнопку РЕЖИМ, снять показания значений количества сигналов, средней частоты оборотов винта вертушки, скорости водного потока;
- при обнаружении на индикаторе прибора надписи «Errx», где x номер кода ошибки, смотри п.8.2;
- установить вертушку в другую точку потока и повторить при необходимости операции п.5.5.1.
  - 5.5.2 Работа преобразователя в режиме ввода коэффициентов ИФП вертушки
  - 5.5.2.1 Порядок ввода коэффициентов для расчета скорости водного потока:
  - открутить винты, удерживающие заднюю крышку преобразователя;
  - снять заднюю крышку;
- удерживать кнопку ПРОГ, расположенную около батарейного отсека, до появления на индикаторе 12 (рисунок 5.1) надписи  $\langle m_1 \rangle$ , а на индикаторе 11(рисунок 5.1)— значение коэффициента;
- поочередно ввести коэффициенты  $m_1, m_2, m_3, m_4, m_5$ , взятые из свидетельства на поверку вертушки, в соответствии с формулами:

$$V = m_2 + m_3 * f$$
, если  $f < m_1$ , (5.1)  
 $V = m_4 + m_5 * f$ , если  $f \ge m_1$ , (5.2)  
где  $V$  – скорость водного потока;

$$V = m_A^2 + m_5^3 * f$$
, если $f \ge m_1$ , (5.2)

*f*– частота вращения лопастного винта вертушки;

 $m_{2...}m_{5}$  - коэффициенты полинома ИФП;

 $m_{I}$  – коэффициент точки перегиба полинома ИФП.

Коэффициенты вводятся как целые числа (например, если т<sub>1</sub>=0,214,то соответственно вводим 0214).

- 5.5.2.2 Ввод производится кнопками СТАРТ (сдвиг разряда) и РЕЖИМ (значение разряда), расположенными на лицевой панели преобразователя.
- 5.5.2.3 Подтверждение ввода и переход на ввод следующего коэффициента осуществляется кнопкой ПРОГ. После ввода коэффициента  $m_5$ преобразователь автоматически переключится в режим измерения.

Примечание- Если ИФП вертушки не имеет точки перегиба, то:

- значение коэффициента  $m_1$  должно быть равным 0 (вводим 0000);
- коэффициент  $m_2$ должен быть равен коэффициенту  $m_4$ ;

- коэффициент  $m_3$  должен быть равен коэффициенту  $m_5$ .
- 5.5.3 Работа преобразователя в режиме проверки метрологических характеристик.
- 5.5.4 Данный режим используется только при проверки метрологических характеристик измерителя и подробно описан в методике поверки МЕКР 402.141.001 ДБ.

#### Замечания по эксплуатации

- 6.1 В энергонезависимой памяти прибора сохраняется последнее измеренное значение частоты вращения и скорости водного потока после выключения питания.
- 6.2 После включения питания последовательным нажатием кнопки РЕЖИМ можно просмотреть значения, сохраненные по п.6.1.
- 6.3 C целью продления срока службы батарей преобразователь после проведения измерений рекомендуется выключать.

### Техническое обслуживание

- 7.1 Общие указания.
- 7.1.1 Техническое обслуживание преобразователя состоит в следующем:
- содержать преобразователь в исправности, чистоте и хранить в ящике;
- вытирать после работы преобразователь насухо чистой ветошью;
- хранить элементы питания отдельно в сухом прохладном месте.
- 7.1.2 Поверка преобразователя производится один раз в два года в соответствие с методикой поверки МЕКР 402.141.001 ДБ.
  - 7.1.3 Ремонт преобразователей должен производиться на предприятии изготовителе.



ВНИМАНИЕ! ПРОВОДИТЬ ПЕРИОДИЧЕСКИ ОСМОТР ВНЕШНЕГО СОСТОЯНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. НЕМЕДЛЕННО ЗАМЕНЯТЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СО СЛЕДАМИ СОЛЕЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОЛИТА НА ИХ ПОВЕРХНОСТИ.

#### Ремонт

8.1 Гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание преобразователей проводит предприятие-изготовитель.

- Err1 на оба входа измерителя поступают импульсы от вертушки;
- Err2 превышено время измерения (300 секунд), а на преобразователь пришло менее 15 импульсов для немасштабных вертушек и менее 3 импульсов для масштабных.

Перечень возможных неисправностей преобразователя приведён в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Возможные неисправности преобразователя и методы их устранения

Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения		
У индикатора «ПИТ» красный	Низкое напряжение у	Заменить гальванические		
цвет	гальванических элементов	элементы питания		
	Неисправна кнопка	Отправить		
При нажатии на		преобразователь в ремонт		
соответствующую кнопку				
не изменяется информация на				
индикаторах				
У индикатора «ПИТ» красный	Низкое напряжение у	Заменить гальванические		
цвет	гальванических элементов	элементы питания		

## Гарантии изготовителя (поставщика)

- 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие преобразователя требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.
- 9.2 Гарантийный срок эксплуатации на измеритель скорости водного потока ИСО-1 устанавливается \_\_\_\_\_ месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более \_\_\_\_ месяцев в с даты изготовления.
  - 9.3 Гарантии предприятия-изготовителя не распространяются на элементы питания.

#### Сведения об утверждении типа средств измерений

10.1 Тип средства измерений утверждён в порядке установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

Свидетельство об утверждении типа средств измерений на измерители скорости водного потока ИСО-1 RU.C.29.001.А № 31766 со сроком действия до 27.04.2023 г выдано на основании решения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, оформленного приказом от 27.04.2018 № 810.

- 10.2 Знак утверждения типа средств измерений наносится изготовителем на титульные листы эксплуатационных документов типографским способом.
  - 10.3 Межповерочный интервал –2 года. Методика поверки МЕКР.402.141.001 ДБ.

## Свидетельство об упаковывании

	СВИДЕТЕЛЬСТІ	во ов упаковь	ывании	
Измеритель ског	ости водного потока ИС	O-1 MEH	CP.402141.001	№
	менование изделия		обозначение	заводской номер
Упакован(а) технической докум		асно требованиям	я, предусмотренн	ным в действующей
должность	личная	подпись	расшифровка под	<u>цписи</u>
год, месяц, число				
Свидетельство	о приемке			
	СВИДЕТЕЛ	БСТВО О ПРИЕМ	ИКЕ	
Измеритель ског	ости водного потока ИС	O-1 MEI	KP.402141.001	$\mathcal{N}_{\underline{0}}$
	менование изделия		обозначение	заводской номер
	Цα	OVV		
МΠ	Ha	чальник ОКК		
МП	На 		ифровка подписи	_
MΠ			ифровка подписи	_
	личная подпись	расп		
Свидетельство	личная подпись  год, месяц, число  о первичной поверке  СВИДЕТЕЛЬСТВО	раси О О ПЕРВИЧНОЙ	ПОВЕРКЕ	
Свидетельство  Измеритель ско	личная подпись год, месяц, число  о первичной поверке	раси О О ПЕРВИЧНОЙ		
Свидетельство  Измеритель ско	личная подпись  год, месяц, число  о первичной поверке  СВИДЕТЕЛЬСТВО  орости водного потока Ибименование изделия		ПОВЕРКЕ КР.402141.001 обозначение	
Измеритель ско наи поверен(а) и на	личная подпись  год, месяц, число  о первичной поверке  СВИДЕТЕЛЬСТВО  прости водного потока ИО  именование изделия  основании результат		ПОВЕРКЕ КР.402141.001 обозначение	заводской номер
Измеритель ско наи поверен(а) и на для эксплуатации.  Клеймо	личная подпись  год, месяц, число  о первичной поверке  СВИДЕТЕЛЬСТВО  прости водного потока ИО  именование изделия  основании результат	расп О О ПЕРВИЧНОЙ СО-1 МЕ гов первичной	ПОВЕРКЕ КР.402141.001 обозначение	заводской номер
Измеритель ско наи поверен(а) и на для эксплуатации.	личная подпись  год, месяц, число  о первичной поверке  СВИДЕТЕЛЬСТВО  прости водного потока ИО  именование изделия  основании результат	расп О О ПЕРВИЧНОЙ СО-1 МЕ гов первичной Поверитель	ПОВЕРКЕ КР.402141.001 обозначение	заводской номер

# Транспортирование и хранение

14.1 Преобразователь, упакованный в транспортную тару предприятия-изготовителя, может транспортироваться любым видом закрытого транспортного средства. При

транспортировании воздушным транспортом преобразователь должен располагаться в отапливаемом герметизированном отсеке.

- 14.2 Транспортирование преобразователя должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 22261-94 при следующих предельных значениях влияющих величин:
  - температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70°C;
  - относительная влажность воздуха 95 % при температуре плюс 30°C.
- 14.3 Хранение преобразователя должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 22261-94.

Преобразователь до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия — изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до 40 °C и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 35 °C.

Хранить преобразователь без упаковки следует при температуре окружающего воздуха 10-35 °C и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °C.

- 14.4 Транспортирование и хранение преобразователя должно осуществляться в отсутствие агрессивных сред.
  - 14.5 Условия транспортирования и хранения не распространяются на элементы питания.
- 14.6 При транспортировании преобразователя, укомплектованного элементами питания, элементы питания перед транспортированием необходимо вынуть из корпуса.
  - 14.7 При длительном хранении преобразователя элементы питания рекомендуется вынуть.

#### **Утилизация**

- 15.1 Преобразователь не представляют опасности для жизни и здоровья человека и окружающей среды.
- 15.2 Утилизацию приборов, не подлежащих восстановлению или отработавших свой срок, проводить по усмотрению потребителя.

				Лист регист	грации измене	ний			
	Ном	ер листов	(страни		Всего	N₂	Входящий		
Изм.	измене- нных	замене-	но-	аннули- рованных	листов (страниц) в документе	докум.	№ сопрово- дительного документа	Подп.	Дата
								, s	
_									1
									15